

OR GRINDER 220V



OR GRINDER 220V μπορεί να γυαλίσει τη θέση άκρων σύνδεσης του O-Ring. Η κεφαλή λείανσης είναι μεταβλητή. Για NBR O-RING, χρησιμοποιήστε γυαλιστικό μαλλιού, για PU O-RING, χρησιμοποιείται μωβ γυαλιστής.

VIDEO LINK : <https://www.youtube.com/watch?v=L5sWq2TPgg0>